

Glockenturm Kaperaumkirche		Schäden am Betontragwerk									
Josef-Seifriedstraße											
München											
Auswertung Schadensstatistik											
		Absandungen	Zunahme	Abplatzungen	Zunahme	ausrostende Schalungsanker	Zunahme	freiliegende Bewehrung	Zunahme	Risse	Zunahme
S05 Nord	20.04.2011:	13	100%	26	100%	8	100%	24	100%	18	100%
S05 Nord	11.07.2013:	13	0%	51	96%	28	250%	47	96%	41	128%
S05 Nord	21.10.2014:	13	0%	60	18%	32	14%	55	17%	47	15%
Schadenzunahme total seit Beginn der Kartierungen		Summe	0%		131%		300%		129%		161%
S06 Ost	20.04.2011:	3	100%	33	100%	17	100%	37	100%	13	100%
S06 Ost	11.07.2013:	3	0%	70	112%	39	129%	61	65%	30	131%
S06 Ost	21.10.2014:	4	33%	89	27%	40	3%	75	23%	41	37%
Schadenzunahme total seit Beginn der Kartierungen		Summe	33%		170%		135%		103%		215%
S07 Süd	20.04.2011:	4	100%	37	100%	10	100%	39	100%	34	100%
S07 Süd	11.07.2013:	4	0%	60	62%	22	120%	55	41%	49	44%
S07 Süd	21.10.2014:	6	50%	86	43%	24	9%	74	35%	66	35%
Schadenzunahme total seit Beginn der Kartierungen		Summe	50%		132%		140%		90%		94%